



## ТЕСЛАМЕТР ЭМ4305 ПАСПОРТ

### ВНИМАНИЕ!

Не приступайте к работе с прибором не изучив содержание паспорта.

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора в конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, не влияющие на его технические характеристики и не отраженные в настоящем паспорте.

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

**1.1** Тесламетр ЭМ4305 ( в дальнейшем - прибор) предназначенный для измерения индукции постоянных магнитных полей в воздушном зазоре не менее 1 мм.

**1.2** Основная область применения - в мукомольной промышленности для контроля индукции постоянных магнитных полей магнитных сепараторов для удаления металлических примесей.

**1.3** Рабочие климатические условия применения прибора:  
температура окружающего воздуха от **10 до 35 °С**, верхнее значение относительной влажности воздуха **80 %** при температуре **25 °С**, атмосферное давление **84 - 106,7 кПа** (**630 - 800 мм рт. ст.**).

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**2.1** Диапазоны измерений, классы точности, пределы допускаемой основной погрешности в нормальных условиях применения (таблица 2) соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
Индукция постоянного магнитного поля, мТл	0 - 50 0 - 150 0 - 500	2,5	± 2,5
	0 - 1500	4,0	± 4,0

**2.2** Основная погрешность, изменения показаний прибора и вариация показаний прибора ( $\gamma$ ) выражаются в процентах в виде приведенной погрешности по формуле (1)

$$\gamma = \frac{\Delta \cdot 100}{X_N} \quad (1)$$

где  $\Delta$  - значение абсолютной погрешности, изменения показаний прибора и вариации показаний прибора, выраженное в единицах измеряемой величины;

$X_N$  - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и абсолютная погрешность.

Нормирующее значение  $X_N$  принимать равным конечному значению диапазона измерений.

Минимальные значения цены деления шкал соответствуют:

- **1 мТл** по шкале **0 - 50 мТл**;
- **3 мТл** по шкале **0 - 150 мТл**;
- **10 мТл** по шкале **0 - 500 мТл**;
- **30 мТл** по шкале **0 - 1500 мТл**.

**Таблица 2**

Влияющая величина	Нормальное значение
Положение прибора	Горизонтальное $\pm 2^\circ$
Температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$	$20 \pm 5$
Относительная влажность воздуха, %	30 - 80
Атмосферное давление, $\text{кПа (мм рт.ст.)}$	84 - 106,7 (630 - 800)
Напряжение источника питания, В	5,4 - 6,8 (встроенный электрохимический источник постоянного тока или внешний блок питания (БП) от сети переменного тока ( $220 \pm 22$ ) В с частотой ( $50 \pm 0,5$ ) Гц и коэффициентом несинусоидальности кривой напряжения до 5 %)
Ориентация прибора (относительно магнитного поля Земли)	Любая
Внешнее магнитное поле	Магнитное поле Земли
Ферромагнитная спорная плоскость	Отсутствие

**2.3** Отклонение указателя прибора от нулевой отметки шкалы не более **1,9 мм**.

**2.4** Переброс указателя прибора не превышает его установившегося отклонения более, чем на **20 %** длины наибольшей шкалы, минимальное значение которой **76 мм**.

**2.5** Предел допускаемой вариации показаний прибора равен **1,25 %**.

**2.6** Время успокоения прибора не превышает **4 с**. Время установления рабочего режима прибора не превышает **30 с** после включения.

Режим работы прибора - непрерывный. Продолжительность непрерывной работы - в течение **16 ч** с перерывом до повторного включения **1 ч**. В процессе работы, при необходимости, следует заменять встроенные электрохимические источники тока.

**2.7** Значение потребляемой мощности, не более:

- от встроенного электрохимического источника тока - **136 мВт**,
- от сети переменного тока (прибор и блок питания (БП)) - **3 ВА** при максимальном значении напряжения источника питания (**таблица 2**).

**2.8** Изоляция между всеми изолированными электрическими цепями блока питания и корпусом блока питания в нормальных климатических условиях применения (**таблица 2**) выдерживает в течение **1 мин** действие испытательного напряжения переменного тока практически синусоидальной формы частотой ( $50 \pm 1$ ) Гц, среднеквадратического значения **2 кВ**.

**2.9** Пределы допускаемых изменений показаний прибора в интервале влияющей величины рабочих условий применения приведены в **таблице 3**.

**2.10** Цели питания прибора выдерживают кратковременные перегрузки - пять ударов напряжением, равным **150 %** от верхнего значения напряжения источника питания (**таблица 2**), продолжительностью **0,5 с** с интервалом **15 с**.

Таблица 3

Влияющая величина	Интервал влияющей величины	Пределы допускаемого изменения показаний, %
Температура окружающего воздуха, °С	От 10 до 35	$\pm 4,0$ в диапазоне 0 - 1500 мТл, $\pm 2,5$ в остальных диапазонах (на каждые 10°С изменения температуры от нормальной)
Положение прибора	Отклонение от горизонтального на 10 градусов в любом направлении	$\pm 2,5$
Внешнее однородное магнитное поле	Постоянное с индукцией 0,5 мТл	$\pm 1,5$
Ферромагнитная опорная плоскость	Толщина $(2 \pm 0,5)$ мм	$\pm 1,25$
Такой же прибор	Размещенный вплотную, до этого находившийся на расстоянии не менее 1 м.	$\pm 1,25$

2.11 Габаритные размеры прибора 185 мм x 110 мм x 55 мм. Габаритные размеры рабочей части первичного измерительного преобразователя (ПИП) – 80 мм x 3 мм x 1 мм.

2.12 Масса прибора не более 0,65 кг. Масса комплекта поставки прибора с принадлежностями не более 1,5 кг.

2.13 Суммарная масса драгоценных материалов в приборе и БП:  
золота - 0,030133 г, серебра - 2,50095 г, платины - 0,006 г (растяжка), палладия - 0,005 г.

2.14 Суммарная масса цветных металлов в приборе и БП:  
алюминия и алюминиевых сплавов - 42,4 г (щильдики, в обойме и циферблате измерительного механизма); кобальта - 9 г (магнит измерительного механизма); меди и сплавов на медной основе - 112 г (обмотка в трансформаторе, гнезда, провода).

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Вместе с прибором поставляются:

паспорт	-	1 экз.
свидетельство о приемке	-	1 экз.
блок питания (БП)	-	1 шт.
первичный измерительный преобразователь (ПИП)	-	1 шт.
футляр для укладки прибора и принадлежностей	-	1 шт.

#### Примечания

1 Допускается поставлять свидетельство о приемке не отдельным документом, а в составе паспорта одним из его разделов.

2 Прибор поставляется без электрохимических источников тока.

### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Элементы электрической схемы прибора расположены на печатной плате и заключены в корпус из изоляционного материала. Органы управления, отсчетное устройство расположены на лицевой стороне прибора.

4.2 Камера электрохимических источников тока типа АЗ16 (КВАНТ, ПРИМА, УРАН или аналогичные) для питания прибора расположена с тыльной стороны прибора. Конструкция прибора предусматривает смену электрохимических источников тока без нарушения клейма предприятия-изготовителя.

Для подключения прибора к БП при питании прибора от сети переменного тока, на торцевой стороне корпуса предусмотрено гнездо "5,4  6,8 V", а с противоположной стороны - розетка

"  " для подключения ПИП прибора.

**4.3** В приборе применен механизм измерительный магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой на растяжках с внутрикатушечным магнитом.

Ток полного отклонения механизма измерительного равен **0,100 мА**, падение напряжения на обмотке рамки не более **100 мВ**.

**4.4** Принцип действия прибора основан на преобразовании с помощью датчика Холла индукции постоянного магнитного поля в электрический сигнал, усиление этого сигнала и преобразование его в механическую энергию перемещения указателя отсчетного устройства.

## 5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

**5.1** При работе с прибором необходимо соблюдать правила техники безопасности.

**5.2** При измерениях прибор нужно располагать так, чтобы при снятии показаний была исключена опасность прикосновения к электрическим цепям, находящимся под напряжением, а также к движущимся деталям механизмов.

## 6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

**6.1** Для получения достоверных результатов измерений и для предупреждения возможных повреждений прибора следует придерживаться следующих правил:


- выдержать прибор в течение **4 ч** в рабочих климатических условиях применения, если он длительное время находился в климатических условиях, отличных от рабочих, и **48 ч**, если прибор длительное время находился при влажности окружающего воздуха, соответствующей предельным условиям транспортирования;

- установить ручку переключателя диапазонов измерений в положение **"ВЫКЛ"**;

- установить электрохимический источник тока в камеру прибора, соблюдая полярность подключения или подключить прибор через БП к сети переменного тока, при этом электрохимические источники тока автоматически отключаются;

- установить прибор в горизонтальное положение;

- установить корректором "  " указатель измерительного механизма прибора на отметку механического нуля (нулевая отметка шкалы **"мТ"**);

- проконтролировать работоспособность встроенных в прибор электрохимических источников тока или БП, для чего установить ручку переключателя диапазонов измерений в положение **"-1-**", при этом указатель отсчетного устройства должен находиться в секторе **"  "**.

В случае выхода указателя за пределы сектора следует заменить электрохимические источники тока или проверить исправность БП;

подключить ПИП к розетке "  " прибора.

**Внимание!** При пользовании прибором недопустимо приложить механических усилий к измерительной части ПИП.

**6.2** Установить ручку переключателя диапазонов измерений в одно из фиксированных положений, соответствующее предполагаемому значению индукции постоянного магнитного поля.

Если значение индукции не известно, начинать измерения следует с наибольшего значения.

**6.3** Произвести установку электрического нуля прибора на выбранном диапазоне измерений, для чего поместить ПИП в нуль-камеру (отверстие с маркировкой **"0 - к"**) и вращая ручку **"Уст. 0"** установить указатель (стрелку) на нулевую отметку соответствующей шкалы.

**6.4** Расположить измерительную часть ПИП в магнитном поле так, чтобы направление вектора магнитной индукции было перпендикулярно плоскости измерительной части ПИП, и произвести отсчет показаний.

Если направление вектора неизвестно, то, изменяя положение ПИП в магнитном поле добиться максимального отклонения указателя отчетного устройства и произвести отсчет показаний.

**6.5** По окончании работы с прибором вынуть измерительную часть ПИП из магнитного поля, ручку переключателя диапазонов измерения установить в положение "ВЫКЛ."

## 7 УКАЗАНИЕ ПО КАЛИБРОВКЕ

**7.1** Настоящий раздел устанавливает методику периодической калибровки прибора.

Периодичность калибровки прибора устанавливается потребителем с учетом интенсивности и условий эксплуатации, но не реже одного раза в год.

Настоящий раздел может применяться при проведении поверки приборов, применяемых в сфере распространения государственного метрологического надзора.

### 7.2 Операции калибровки

При проведении калибровки должны быть выполнены операции, указанные в **таблице 4**.

**Таблица 4**

Наименование операции калибровки	Номер пункта раздела	Обязательность проведения операции при	
		калибровке после ремонта	периодической калибровке
<b>1</b> Проверка внешнего вида	7.5.1	Да	Да
<b>2</b> Проверка прочности электрической изоляции	7.5.2	Да	Нет
<b>3</b> Проверка электрического сопротивления изоляции	7.5.3	Да	Да
<b>4</b> Определение основной погрешности	7.5.4	Да	Да

При отрицательных результатах одной из операций калибровка прибора прекращается.

### 7.3 Средства калибровки

**7.3.1** При проведении калибровки должны быть применены ниже перечисленные средства калибровки:

- 1) универсальная пробойная установка УПУ-1М, значения испытательного напряжения от 0 до 10 кВ, точность установки + 4% - по п. 2 **таблицы 4**;
- 2) мегасимметр Ф4101 - по п. 3 **таблицы 4**;
- 3) установка УПТ-5, класс точности 0,5 и мера магнитной индукции КМ-2 - по п. 4 **таблицы 4**;
- 4) установка У300 - по п. 4 **таблицы 4**;
- 5) ампервольтметр Щ301 - по п. 4 **таблицы 4**;
- 6) катушка электрического сопротивления Р321, номинальное сопротивление 1 Ом - по п. 4 **таблицы 4**.

**7.3.2** Допускается применение других средств калибровки с характеристиками не ниже, чем у вышеперечисленных.

### 7.4 Условия калибровки и подготовка к ней

**7.4.1** При проведении калибровки должны быть соблюдены нормальные условия (**таблица 2**) настоящего паспорта.

**7.4.2** При проведении калибровки следует руководствоваться эксплуатационной документацией на прибор и применяемые средства калибровки.

**7.4.3** В ходе контроля метрологических характеристик не допускается регулировка и подстройка прибора, не предусмотренная настоящим разделом.

**7.4.4** Перед проведением калибровки прибор и применяемые средства калибровки должны быть подготовлены к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

**7.4.5** При проведении калибровки должны соблюдаться требования безопасности, указанные в разделе 5 настоящего ПС и эксплуатационной документации на применяемые средства калибровки.

## 7.5 Проведение калибровки

**7.5.1** При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора и БП следующему требованию:

- составные части прибора и БП не должны иметь механических повреждений, влияющих на их работоспособность.

**7.5.2** Проверка прочности электрической изоляции БП (п.2.8 настоящего паспорта) производится с применением установки пробойной.

Испытательное напряжение прикладывается между соединенным вместе выводами вилки сетевого питания и выводами штекера и корпусом блока питания. При воздействии испытательного напряжения не должны наблюдаться признаки пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

**7.5.3** Проверка электрического сопротивления изоляции БП производится с применением мегаомметра номинальным напряжением **500 В**.

Мегаомметр подключается в соответствии с п.7.5.2, показания мегаомметра фиксируются через **1 мин** после приложения напряжения.

Результат операции калибровки считается положительным, если измеренное значение электрического сопротивления изоляции не менее **40 МОМ** в нормальных условиях применения (**таблица 2**).

**7.5.4** Калибровка прибора сводится к определению основной погрешности. Определение основной погрешности прибора производить по поверочным схемам, в соответствии с **рисунками 1 и 2**.


**7.5.4.1** Основную погрешность поверяемого прибора с применением установки УПТ-5 (**рисунок 1**) определять следующим образом:

- установить на установке УПТ-5 одно из значений магнитной индукции, соответствующее значению магнитной индукции на поверяемой числовой отметке шкалы;
- установить ПИП поверяемого прибора в фиксирующем устройстве в рабочем объеме электромагнита установки УПТ-5;
- вращая ПИП, добиться максимального отклонения механического указателя отсчетного устройства поверяемого прибора.

Разность между показанием поверяемого прибора и установленным значением магнитной индукции на установке УПТ-5 является абсолютной погрешностью ( $\Delta$ ).


**7.5.4.2** Основную погрешность поверяемого прибора с применением меры магнитной индукции (**рисунок 2**) определять следующим образом:

- поместить ПИП поверяемого прибора в фиксирующем устройстве между катушками меры магнитной индукции;
- установить меру магнитной индукции по уровню;
- повернуть меру магнитной индукции таким образом, чтобы составляющая индукция магнитного поля Земли оказывала наименьшее влияние на ПИП поверяемого прибора (контролировать по наименьшему по абсолютной величине показанию прибора в диапазоне измерений **0 - 50 мТл**). При этом положение меры магнитной индукции, установленное по уровню, должно оказаться неизменным;



- 1 - полюсные наконечники установки УПТ-5;  
 2 - обмотки электромагнита установки УПТ-5;  
 3 - первичные преобразователи ПП и ИП (ПП - поверяемый прибор, ИП - образцовый прибор установки УПТ-5).

**Рисунок 1-** Поверочная схема с применением установки УПТ-5



- 1 - мера магнитной индукции, КМ-2;  
 2 - первичный измерительный преобразователь;  
 ИП - поверяемый прибор;  
 И - установка У300;  
 В - ампервольтметр Ц301;  
 R - катушка электрического сопротивления измерительная Р321, 1 Ом.

**Рисунок 2** - Поверочная схема с применением меры магнитной индукции

- по ампервольтметру "В" и образцовому сопротивлению "R" установить ток в мере магнитной индукции, соответствующий одному из поверяемых значений величины индукции магнитного поля, определяемому по формуле

$$B = K \cdot I, \quad (2)$$

где  $B$  - поверяемое значение индукции магнитного поля,  $мТл$ ;

$K$  - постоянная меры магнитной индукции,  $мТл/А$ ;

$I$  - сила тока,  $А$ ;

- вращая ИП, добиться максимального отклонения механического указателя отчетного устройства поверяемого прибора.

Разность между показанием поверяемого прибора и установленным значением магнитной индукции на мере магнитной индукции является абсолютной погрешностью ( $\Delta$ ).

**7.5.4.3** Рассчитать для каждой поверяемой точки основную приведенную погрешность измерения по формуле (1) настоящего паспорта.

Наибольшее из полученных значений основной погрешности не должно превышать значений, установленных в **таблице 1** настоящего паспорта.

## 7.6 Оформление результатов калибровки

Положительные результаты калибровки оформляются оттиском клейма в свидетельстве о приемке.

При отрицательных результатах калибровки решение о возможности дальнейшего применения прибора принимает руководитель предприятия, которое его использует.

## 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

**8.1** Прибор можно транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировании воздушным транспортом прибор должен быть размещен в герметизированном отсеке.

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха минус **50**, плюс **50 °С**;
- относительная влажность воздуха **98 %** при температуре **35°С**;
- атмосферное давление **84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.)**;
- максимальное ускорение механических ударов **30 м/с<sup>2</sup>** при частоте **80 - 120** ударов в минуту.

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для транспортирования прибора, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

**8.2** Прибор до введения в эксплуатацию должен храниться в упаковке предприятия - изготовителя при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С** и относительной влажности до **80 %** при температуре **25 °С**.

Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от **10 до 35 °С** и относительной влажности **80 %** при температуре **25°С**.

При хранении прибора или при длительном перерыве в работе с ним рекомендуется электрические источники тока изъять из прибора и хранить их отдельно.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

При хранении прибора в потребительской таре (*футляре*) количество рядов складирования по высоте не должно превышать десяти.

**8.3** Прибор по истечении срока службы, не подлежащий ремонту, изымается из обращения и эксплуатации, и подвергается утилизации в установленном порядке.

## 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**9.1** Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**9.2** Гарантийный срок эксплуатации - **18 месяцев** со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более **24 месяца** со дня изготовления прибора. Гарантийный срок хранения - **6 месяцев** со дня изготовления прибора.

**9.3** Претензии к качеству прибора принимаются к рассмотрению и гарантийный ремонт производится при наличии свидетельства о приемке и сохранности на приборе оттиска клейма предприятия - изготовителя или организации, производящей гарантийный ремонт.

## АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ

Приложение А

Схема электрическая принципиальная тесламетра ЭМ4305.





Схема электрическая принципиальная блока питания.



- C1, C2
- C3-C7, C11
- C8-C10
- DA1
- DA2-DA4
- DD
- GB
- R1, R2, R5, R7, R10-R12,
- R14-R17, R20-R22, R24-R30
- R28\*
- R36, R38-R40
- R23
- R3, R4, R6, R8, R18,
- R19, R32, R35
- R9, R13, R31, R37
- VD1-VD3
- U
- VT1, VT2, VT5
- VT3
- VT4
- X81.1
- X81.2
- X82
- TV1
- P
- K31-11-1-B...±15%
- K73-9-100B-0,068 мкФ±10%
- K50-16-10B-10 мкФ
- Источник М2ЕПЭ0601Б
- КР140УД120В
- К561 ДА7
- Элемент 316 "Уран М"
- МЛТ-0,125...±10%
- МЛТ-0,25...±5%
- МЛТ-0,125...±5%
- СП4-1а
- С2-29В-0,125...±0,25%
- СП3-39А...±10%
- Диод КД521 В
- Первичный измерительный преобразователь
- Транзистор КТ315 В
- Транзистор КТ303 И
- Транзистор КТ302 АМ
- Розетка РГ1Н-1-3
- Вилка РШ2НМ-1-17
- Гнездо двухпроводное ГК2
- Трансформатор
- Механизм измерительный

\* Подбирают при регулировке.  
 \*\* В схему прибора могут быть внесены изменения не влияющие на его технические характеристики.

- C12
- R41, R42
- R43-R46
- VD5
- VD6
- VD8
- VT5
- VT7
- XP1, XP2
- XP3
- TV2
- K50-16 В
- МЛТ-1...±10%
- МЛТ-0,25...±10%
- КЦ407 А
- Стабилитрон КС147 А
- Транзистор КТ315 Б
- Транзистор КТ209 К
- Стержень 7.750.060
- Штекер двухпроводный Ш2П
- Трансформатор 5.728.052